

Prüfbericht - Nr.: 10018685 001

Seite 1 von 44

Test Report No.:

Page 1 of 44

Auftraggeber: Sinwan Industrial Co., Ltd.
Client: 4F, No. 104, Min Chuan Road, Hsintien
Taipei Hsien 231, Taiwan, R. O. C.

Geprüft und Genehmigt
(Reviewed and approved)

DEC 01 2006

TÜV Rheinland Group

Gegenstand der Prüfung: Sinwan Fan Motor
Test Item:

Bezeichnung: S825, S80, S92, S938, S109,
Identification: S162, S125, S200, S127, S119,
S172, S150, S180, S254, S205,
SD175, SD173, SD254, SD180,
SD600, SD908

Serien-Nr.:
Serial No.: N/A

Wareneingangs-Nr.: TPE28717
Receipt No.:

Eingangsdatum: 2006-11-21
Date of Receipt:


Prüfart: TÜV Rheinland Taiwan Ltd. ,
Testing Location: 7F, No. 2, Ming Chuan East Rd. Sec.3 Taipei, Taiwan, R.O.C.

Prüfgrundlage: WEEE Directive 2002/96/EC
Test Specification: Article 7-Recovery

Prüfresultat: Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).
Test Result: The test item passed the test specification(s).

Prüflaboratorium: TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
Testing Laboratory:

geprüft/ tested by: **kontrolliert/ checked by:**




2006-12-01 Claire L.F. Su / Engineer

2006-12-01 Jason J.S. Wu / Vice Director

Datum Name/Stellung Unterschrift
Date Name/Position Signature

Datum Name/Stellung Unterschrift
Date Name/Position Signature

Sonstiges/ Other Aspects

Order number: 113086373

Abkürzungen: P(ass) = entspricht Prüfgrundlage
F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage
N/A = nicht anwendbar
N/T = nicht getestet

Abbreviations: P(ass) = passed
F(ail) = failed
N/A = not applicable
N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.

This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.